3D**表示**

平面に配置したカメラを非表示にしたい

[RIKCAD7/RIKCAD8/RIKCAD9]

ツールボックス > 図面仕上げ > カメラを選択します。 情報ボックス [カメラとパスを表示]のチェックを外すとカメラが非表示になります。



【RIKCAD21V6以下】

ツールボックス > 図面仕上げ(その他) > カメラをダブルクリックし、カメラのデフォルト 設定を開き [パス] をクリックします。

3D表示

	カメラの設定	x		
		デフォルト		
新規	名前を変更	削除		
00 名称未設定パス 🗸 🗸				
לאל סלאל ס	● 静止	: 0 7V-A		
カメラ位置でのパスのスムージング				
カメラス	0	目標点Z		
1700	*	1700		
■ ← 距離	•	方位		
5000	~~ «	270.000°		
視野		傾斜角		
* 4 65.000°	§_~∝	^{t.} 0.000°		
※ 太陽の話	康 🔅	、太陽の方位		
<u>∧</u> ∝ 35.000°		240.000°		
パス	ų	8		
太陽光…		適用		

表示オプションを [なし]に切り替えてOKで画面を閉じると、カメラが非表示になります。

*	パスス	オプション	×
パス名:	名称未設定パス]
移動制御 カメラ: 〇 ポリゴン ④ ベジェ曲線 ④ 開く 〇 閉じる	目標点: ● ポリゴン ○ 滑らか	表示オプション カメラとパス なし カメラのみ カメラとパス 全部	~
移動精度 パス上のカメラ数 分割フレーム数: 総フレーム数:	2 10 11	キャンセル	OK

3D表示

- <u>配置したカメラが出てこない/カメラを配置できない</u>
 <u>カメラツール</u>

一意的なソリューション ID: #1600 製作者: 大木本 最終更新: 2019-02-13 10:36

> ページ3/3 (c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-16 14:52:00 URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=601&artlang=ja