


## 2D表示

### 配置したカメラが出てこない/カメラを配置できない

1. 画面左側のツールボックス 図面仕上げ>カメラをダブルクリックし、カメラの設定画面が開いたら画面左下の「パス」をクリックします。
2. 表示オプションを「カメラとパス」に切替え、「全て」にチェックを入れて画面を閉じてください。



#### 関連項目

- [カメラツール](#)

一意的なソリューション ID: #1276

製作者: 大木本

最終更新: 2022-03-19 06:18