


材料・材質

材料の選択画面でメーカーフォルダが無くなった

DXFファイルを直接開くと、材質にフォルダが表示されません。



1. メニューバー ファイル> 結合を開きます。

2. コンピューター> Cドライブ< RIKCAD8 (RIKCAD7/RIKCAD21V6/RIKCAD21) > RIKCAD21テンプレート> フォルダ内の材料塗りつぶし追加用.plnを開きます。

ページ 1 / 2

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-28 05:27:00

URL: <http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=45&id=278&artlang=ja>

材料・材質

3. 結合する内容を選択します。
現在開いているテンプレートに最新の材料情報を追加するには「バーチャルビルディング（全てのフロア）」にチェックを入れ[結合]をクリックします。
4. 結合が完了すると、図面中央部に矩形で選択された領域が表示されますので、図面上で一度クリックします。これで矩形の領域が表示されなくなります。
5. 以上で材料フォルダが表示されます。

関連項目

- [二次元DXF・DWGファイルの取り込み方法](#)

一意的なソリューション ID: #1277

製作者: 大木本

最終更新: 2016-06-18 10:56