エラー

レイアウトに平面図が配置されない

レイアウト画面に平面図をドラッグ＆ドロップで配置をしても、レイアウトに平面が配置できない事があります。



この場合、**2D画面の平面図に配置している線等の2D要素が原因**であるケースが多いです。

平面図（2D画面）に戻り、どこに原因があるのかを、以下の手順で調べていきます。

1. ツールボックスより、「線ツール」を選択し、キーボードのCTRL+Aを押します。
   線ツールで作図したもののみ、全て選択状態になります。
   DELETEキーを押し、線を全て削除し、レイアウトに戻ります。

   ここで、
   レイアウトに平面が表示
   された場合、平面図で配置していた「線のどれかが原因」だったという事になります。

2. 1.の手順で改善しない場合、「円弧/円ツール」を選択し、キーボードのCTRL+Aを押します。
   DELETEキーを押し円弧を全て削除し、レイアウトに戻り、平面図が表示されるかを確認します。

3. このように、「ポリライン」ツール、「スプライン」ツール…と順番に、レイアウトの平面図が表示されるまで、各ツールを選択→全選択→DELETEを繰り返していきます。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 08:55:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=727&artlang=ja

エラー

※過去の事例としまして、作図された平面図の全体を移動することで表示されたケースがあります。（ただしこの方法では、原因は特定されません）

一意的なソリューション ID: #1726
製作者: ヘルプデスク
最終更新: 2018-11-30 10:55

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 08:55:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=727&artlang=ja