3D表示

3D画面で一部がワイヤーフレーム（骨組み）になった

すべてではなく一部だけの場合、レイヤー設定が関係しています。

メニューバーのオプションよりレイヤー設定（モデル）をクリックし、レイヤ名の左にある階段状の箱の色が白抜きになっているものはワイヤーフレーム表示になります。



その箇所をクリックすると色が付きますと、ワイヤーフレームが解除されます。

関連項目

- ３Dがワイヤーフレーム

一意的なソリューション ID: #1196
製作者: ヘルプデスク
最終更新: 2020-04-08 15:17

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-15 01:57:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=42&id=197&artlang=ja