レンダリング

任意の場所の立面図をカラーにしたい

1. 平面図上で任意の場所に作った断面線を矩形選択ツールで囲います。



2. 画面右側のナビゲータよりカラーにしたいユーザー立面を開きます。



3. レンダリング実行のプルダウンより［レンダリング画像配置］をクリックします。

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-17 22:54:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=444&artlang=ja

レンダリング

4. レンダリング終了後、カラー立面になっているか確認してください。

一意的なソリューション ID: #1443
製作者: 大木本
最終更新: 2019-05-09 11:26

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-17 22:54:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=444&artlang=ja