2D操作
敷地ツールを使って作成（３辺入力）

3辺がわかる場合

下図のような敷地で3辺の寸法がわかっている場合。



①メニューバー[敷地-
道路]＞[ツールボックスを表示]もしくは[敷地]＞[ツールボックスを表示]、
[敷地]＞[敷地作成]を選択します。



（ツールボックス）



(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-03 23:58:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=287&artlang=ja

2D操作

②**敷地の設定ツールボックス**の**辺ツール** をクリックします。

まず平面図上で任意の三角形を作図します。
終点をクリックすると認識された**三角形の設定ダイアログ**が表示されます。



辺ツールで三角形を入力する際、最初にひく線の方向で敷地全体の向きが決定します。
（最初のラインを水平に引いた場合、敷地がどのような形になってもそのラインは水平で固定されます。）



上記赤丸の欄に３辺それぞれの**数値入力**して**ＯＫ**をクリックします。



辺 A：13,000
辺 B： 7,500
辺 C：15,008



ＯＫをクリックすると、三角形の形が寸法どおりのサイズになり、終点からラインが出ている状態になります。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-03 23:58:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=287&artlang=ja

2D操作



先ほどと同様に任意の三角形を作図します。
中点・終点をクリックすると**三角形の設定ダイアログ**が出ます。



(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-03 23:58:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=287&artlang=ja

2D操作

三角形の設定ダイアログを（求積図をもとに）**数値入力**して**ＯＫ**
をクリックすると、敷地図は完成です。
最後に、画面で２個目の三角形の終点から線分が出ていますのでＥscで終了して下さい。



【敷地外周線だけをの残し、ほかの線を非表示にして終了】

1.敷地ツールボックス［輪郭線の表示/非表示］ をクリックします。
ボタンをクリックすると、入力した敷地図の表示が外周線だけになります。

2.敷地ツールボックスの終了ボタンをクリックし終了します。

１）Shiftキーを押すと、カーソルの角度を固定できます。
（0 ° 45 ° 60 ° 90 ° 135 ° …が初期設定です。）
以下の手順で変更できます。
【RIKCAD8以上】
メニューバー [オプション]＞[作業環境]＞[入力制約とガイド]＞[増分角度]
【RIKCAD7以下】
メニュバー[オプション]＞[作業環境]＞[マウスの移動制御]

２）

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-03 23:58:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=287&artlang=ja

2D操作

一部の敷地を削除するには、数字を打ち間違えた場合など、敷地入力直後に一部分の敷地を削除したい場合、 削除したい三角形の内側にある［Ｓ１］を「矢印ツール」で囲み、キーボードのＤeleteキーで削除できます。

関連項目

- 簡易敷地入力
- 敷地座標入力（システムアップ機能）
- 座標求積表から作成
- スキャンした図面を使って敷地を作成したい

一意的なソリューション ID: #1286
製作者: 藤田
最終更新: 2022-03-26 07:07

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-03 23:58:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=287&artlang=ja