RIKCAD9

立面図で壁のハッチングが表示されない(RIKCAD9)

断面図ツールを使用して、任意の立面図を作成後、ブロックなどのハッチングが表示されない場合、

以下の設定をご確認ください。

1. 画面右端、ナビゲーター「断面図」の中、該当の「ユーザー立面図」の行を右クリック＞「断面図設定」をクリック
2. モデル表示＞投影要素を開きます。
3. 投影表面要素を塗りつぶし＞統一ペンカラーに変更。
4. 投影表面ペン＞透過
5. 非切断要素に統一ペン＞チェック
6. 非切断要素ペン＞黒（任意の色）
7. ベクトル3Dハッチング＞チェック
8. 透過＞チェック



一意的なソリューション ID: #1884
製作者: ヘルプデスク
最終更新: 2022-04-28 02:41

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-25 10:28:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=50&id=885&artlang=ja