2D**操作**

自由なポイントをクリックできない

マウスカーソルに小さな黒い点が付いて表示されるようになり、自由なポイントをクリックで きない状態になりましたら、以下のポイントをご確認ください。

画面下部の座標ボックスの「**グリッドスナップ**

」ボタンをクリックし、3つ表示されたボタンのうち真ん中が選択されていた場合、一番左に 変更してください。



これにて黒いポイントが表示されなくなり、自由なポイントをクリックしていただけるように なります。

またメニューバーのオプションにあるグリッドスナップの解除も同様です。

オプ	ション(O) ウィンドウ(V	V) 敷地-建物(S)
	表示オプション	۲
	要素のリスト表示(<u>E</u>)	•
₽	レイヤー設定(モデル)(L) Ctrl+L
	レイヤーセットのリスト	+
ß	<mark>レイヤーコントロール</mark>	
×::	座標情報を表示/隠す	ţ
	要素スナップ(E)	Alt+E
K	表面スナップ	
B	グリッドと背景(<u>R</u>)	
	グリッドスナップ(6)	Alt+S
	グリッド表示(<u>D</u>) [~]	F8
67	包絡表示(])	F7
Ŧ	ルーラー	

2D操作

関連項目

<u>矢印に黒い点</u>
<u>レイアウト画面で選択、移動、文字の修正ができない</u>

- 意的なソリューション ID: #1222 製作者: 藤田 最終更新: 2022-06-27 03:14

> ページ2/2 (c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-06 10:59:00 URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=223&artlang=ja