


3D表示

四角い穴の上が丸くなっている穴を空けたい


窓ツールの「窓アーチ開口」を使用することで穴を開けることができます。

1. ツールボックス 3D作図 (3D) の窓をダブルクリックし、設定画面を開きます。
2. 建物 > 建具 > 特殊窓の内の「窓アーチ開口」を選択します。
横・縦・配置位置の数値を設定して、OKで閉じてください。



3. 平面図上で入れたい壁のマウスをもってくると配置枠が出ますので、入れたい部分でダブルクリックして穴を開けてください。

3D表示



一意的なソリューション ID: #1566

製作者: 大木本

最終更新: 2016-12-24 12:59