


## 2D操作

### 参照線を一部・全部削除したい（RIKCAD8以降）


平面図上、または3D画面上で消したい参照線上で右クリックします。

全て削除したい場合は [ 全ての参照線を削除 ]、一部消される場合は [ 参照線を削除 ] をクリックしてください。



または、画面下部にある制御ボックスから参照線を削除することもできます。

## 2D操作



一意的なソリューション ID: #1629

製作者: 大木本

最終更新: 2022-03-27 03:16