


2D操作

笠木作成すると笠木がずれる(V4 ~ V6)

オブジェクトの設定画面の回転角に角度が入っている場合にずれて配置されます。

回転角を0°にして、再度笠木作成を行ってください。

画像はV6画面です。V7以降のバージョンでは角度が0°以外でも正常に配置されるようになりました。



一意的なソリューション ID: #1330

製作者: 大木本

ページ 1 / 2

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-15 21:05:00

URL: <http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=331&artlang=ja>

2D操作

最終更新: 2018-02-22 13:02