


2D操作

参照線の角度を60度刻みにしたい

メニューバーオプションより作業環境 > 参照線を開きます。

参照線の増加を [60 °] に設定してください。



画面下部の制御ボックスより参照線をONにした状態にすると、角度を固定して作図することができます。



一意的なソリューション ID: #1354

製作者: 大木本

最終更新: 2019-01-20 16:41