


2D操作

透過した塗りつぶしを使いたい

1. 塗りつぶしの設定画面を開き、塗りつぶしパターンの設定ボタンをクリックします。
2. 塗りつぶし選択より、左上に「25%」、「50%」、「75%」がありますのでいずれかをクリックします。
%は透過率を表しています。




3. 塗りつぶし前景ペンのペンボタンをクリックし、任意の色を選択します。




4. 塗りつぶし背景ペンのペンボタンをクリックし、右下にある透過色を選択します。

2D操作



5. 2D画面上で作図を行います。



関連項目

- [塗りつぶしツール](#)

一意的なソリューション ID: #1766

ページ 2 / 3

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-12 19:11:00

URL: <http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=28&id=767&artlang=ja>

2D操作

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2017-10-14 08:58