

その他の機能

計測

クリックで指定した地点の距離や面積を表示します。[計測パレット]で測定できない異なった要素同士の面積を測定するときに使用します。

計測後は寸法線のように計測結果が図面上に配置されません。


3D画面でも利用できます

計測の実行

[ツール]-[計測] をクリックします。

[計測]コマンドを実行し、計測したいポイントを順にクリックしてください。

面積は始点と終点を結んだ領域で計算されます。



計測の終了

[計測]を終了するには、図面上でダブルクリックするか、右クリック-[キャンセル]をクリックすると終了します。

一意的なソリューション ID: #1115

製作者: 藤田

最終更新: 2017-11-02 09:43